

立体三角拼布小手袋



完成尺寸 28cm×25cm

材料包内容

立体三角拼布用	小三角形用	6.5cm×6.5cm	16片
	大三角形用	6.5cm×11.5cm	8片
接合布		9.5cm×11.5cm	2片
侧面用布		29.5cm×16.5cm	2片
里布		57.5cm×26.5cm	1片
提手用		4.5cm×76cm	1片

制作方法

1 制作立体三角拼布

压脚：1/4英寸压脚
针迹：直线针迹（中针位）
针迹宽度：3.5mm
针迹长度：2.0mm

2 缝合两块接合部。

3 缝合侧面用布。

请注意前侧和后侧立体三角拼布的摆放位置，然后缝合。

4 缝制底部。

打开缝份。

5 缝制提手。

压脚：接缝压脚（Edge Joining Foot）
针迹：直线针迹（中针位）
针迹宽度：1.5mm
针迹长度：2.5mm

6 请将对半剪裁提手，然后疏缝在包身上。

请疏缝在距离中心5cm的外侧。

7 请将表布和里布正面相对放置，沿袋口缝合，缝份为1cm。

压脚：J压脚
针迹：直线针迹（中针位）
针迹宽度：2.0mm
针迹长度：2.5mm
请将缝份倒向表布一侧。

8 请将表布（拼布）和里布正面相对放置并缝合，缝份为7mm。

别忘记事先在里布一侧预留返口。
压脚：J压脚
针迹：直线针迹（中针位）
针迹宽度：5.0mm
针迹长度：2.5mm

9 从返口处翻出包的正面，然后缝合返口。

压脚：接缝压脚（Edge Joining Foot）
针迹：直线针迹（中针位）

针迹宽度: 1.5mm

针迹长度: 2.5mm

10 用熨斗将作品熨平整, 然后在袋口的四周压线。作品完成!

压脚: 接缝压脚 (Edge Joining Foot)

针迹: 直线针迹 (中针位)

针迹宽度: 0.0mm

针迹长度: 2.5mm